



REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Ruta Rincón (Roupenlas)

Fecha:

11 / 8 / 2014 al 11 / 8 / 2014

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		20.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		20.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		12.0	
6.				

B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		19.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		19.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		16.0	
6.				

C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		19.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		19.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		11.5	
6.				

D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Estación de Baza de reparación de tierra para vellos en el área del roupenlas
día soleado, viento calien, mar tranquilo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:



REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

G00/SYR ENVRPT021

Lugar de Trabajo:

Fecha:

13 / 8 / 2014 al 13 / 8 / 2014

Puerto Rincón (Raupeños)
Sobre la Balsa 20

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		20.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		20.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		12.0	
6.				

B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		18.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		18.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		10.5	
6.				

C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		19.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		19.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		11.5	
6.				

D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Retirada de Roca de mar a tierra para rellenar en el área del raupenlas
Hoy no hay oleaje fuerte el agua se ve muy turbia

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:



REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo: Puerto Rico (Raupeles)

G00/SYR ENVRPT021

Fecha: 14 / 8 / 2014 al 14 / 8 / 2014Sobre la Barcaza

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		19.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		19.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		11.5	
6.	<u>Antes</u>			
B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		14.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		14.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		5.5	
6.	<u>Durante</u>			
C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		17.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		17.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		9.5	
6.	<u>Despues</u>			
D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				
E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Retirada de Roca de mar a tierra para rellenar el área del raupeles
dia cubierto, viento fuerte

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:



REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo:

Puerto Rico (Raupeles)

Fecha:

15/8/2014 al 15/8/2014

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		19.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		19.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		17.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		17.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		17.0	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		21.5	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		17.0	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Katirada de Boca de uaja a tierra para sellar en el área del raupeles, lluvia fuerte, fuerte viento, olas altas.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:



REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte N°:

Lugar de Trabajo: Puerto Rico (Rancho)

G00/SYR ENVRPT021

Fecha: 16 / 8 / 2014 al 16 / 8 / 2014Sobre la Barcaza

A.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		18.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		18.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

B.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		16.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		16.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

C.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		8.0	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		17.5	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		22.0	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		17.5	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

D.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

E.	Medicion N°	transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua			
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco			
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion			
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece			
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi			
6.				

Resultados de las mediciones, si parcial o Insatisfactorio

Item #

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Realizada de Roca de mar a tierra para rellenar en el área del rancho de la soleada, viento calmado, mar tranquilo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por: